

25065L

SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

BEDIENUNGSANLEITUNG

DRUCKLUFT-SANDSTRAHLPISTOLE, 6-TEILIG



BESCHREIBUNG

Ideal für viele Anwendungen an Karosserie und allen metallischen Oberflächen. Zum Entfernen alter Farbe, Rost, starker Verschmutzungen. Mit 4 verschiedenen Strahlkappen und einer Matrize zum punktgenauen Strahlen z.B. von Steinschlägen.

- Für 6,3 mm (1/4")-Druckluftschläuche
- Arbeitsdruck 3 - 8 bar
- Luftverbrauch max. 350 l/min
- I = 15 mm
- II = 13 x 13 mm
- III = 15 x 15 mm
- IV = 13 x 15 mm


! ACHTUNG:

Beim Einsatz des Gerätes, sollten immer die grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen sichergestellt sein, um die Gefahr von Personen- und Sachschäden zu reduzieren. Tragen Sie immer eine Schutzbrille und Schutzhandschuhe. Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Produkt benutzen!

WARTUNG

1. Nach jedem Gebrauch den Arbeitsbereich gut säubern. Verschüttetes wie Glas-Strahlgut ist sehr rutschig und schafft eine gefährliche Arbeitsumgebung.
2. Einmal gebrauchtes Strahlgut nicht wieder verwenden, da es zu Staub zerfällt, was zu schlechter Sicht und zu geringeren Strahl-Leistung führt.
3. In regelmäßigen Abständen das Gerät, ohne Strahlgut, auf Dichtigkeit überprüfen.

ANSCHLUSS



BETRIEB

HINWEIS: Nehmen Sie sich Zeit für eine sorgfältige Auswahl eines Arbeitsbereichs. Achten Sie darauf, dass Ihr Arbeitsplatz in der Nähe des Kompressors und des Strahlgutes liegt.

! ACHTUNG:

Boden und Untergrund kann durch das Strahlgut beschädigt werden, halten Sie ausreichend Abstand. Seien Sie wachsam. Entfernen Sie Geräte oder andere Gegenstände aus dem Strahlbereich. Menschen und Tiere dürfen sich nicht im Strahlbereich aufhalten. Niemals die Pistole gegen Menschen oder Tiere richten. Strahlgut kann auch zu Verletzungen an Händen führen. Benutzen Sie Handschuhe die für das Sandstrahlen geeignet sind. Tragen Sie immer eine Schutzbrille und Atemschutzmaske beim Sandstrahlen.

1. Befüllen Sie den Behälter mit Strahlgut.
2. Verbinden Sie die Strahlpistole mit Druckluft.
3. Stellen Sie den Druck auf Ihrem Kompressor auf 90 PSI. Nie mehr als 120 PSI.
4. Drücken Sie den Auslöser um mit dem Strahlen zu beginnen. Mit dem Regler wird bestimmt, wie viel Strahlgut aus der Düse austritt. Experimentieren Sie, um die richtige Einstellung zu finden.
5. Überprüfen Sie Ihren Arbeitsplatz, um ein Ausrutschen auf dem Strahlgut zu verhindern.
6. Wenn Sie fertig sind, entleeren Sie den Behälter und blasen Sie das restliche Strahlgut aus der Pistole.

SICHERHEITSHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

1. Möglichst nicht alleine Arbeiten. Wenn ein Unfall passiert, kann ein Assistent Hilfe holen.
2. Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber. Unordnung im Arbeitsbereich erhöht die Unfallgefahr.
3. Gute Arbeitsbedingungen. Arbeiten Sie nicht im Regen. Der Arbeitsplatz sollte gut beleuchtet.
4. Halten Sie Kinder fern. Kinder dürfen sich nie im Arbeitsbereich aufhalten. Lassen Sie Kinder nie mit Maschinen, Werkzeuge, Verlängerungskabel oder Luftschläuche hantieren.
5. Aufbewahrung unbenutzter Geräte. Wenn nicht in Gebrauch, muss das Gerät an einem trockenen und sicheren Ort gelagert werden, so verhindern Sie Korrosion und halten das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern.

6. Die richtige Kleidung tragen. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck, die von bewegenden Teilen erfasst werden können. Schutzkleidung, elektrisch nicht leitenden Kleidung und rutschfeste Schuhe sind während der Arbeit empfohlen. Tragen ein Haarnetz, um langes Haar Erfassung von bewegenden Teilen zu verhindern.
7. Verwenden Sie Augen- und Gehörschutz und Handschuhe. Verwenden Sie eine Atemschutzmaske beim Sandstrahlen.
8. Überschätzen Sie sich nicht. Sichern Sie immer einen festen Stand um jederzeit das Gleichgewicht halten zu können. Greifen Sie nicht durch oder über elektrische Kabel oder Luftschläuche.
9. Pflegen Sie Ihre Werkzeuge sorgfältig. Überprüfen Sie Kabel und Schläuche in regelmäßigen Abständen. Bei Beschädigungen lassen sie diese von einem autorisierten Techniker repariert.
10. Verwenden Sie für eine Arbeit das richtige Werkzeug. Versuchen Sie nicht ein kleines Werkzeug oder Zubehör, die Arbeit eines größeren industriellen Werkzeugs zu tun. Nehmen Sie keine Änderungen am Werkzeug vor und benutzen Sie nur Zubehör dass für dieses Werkzeug geeignet ist.
11. Bleiben Sie wachsam. Beobachten Sie beim Arbeiten den Arbeitsbereich, gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit. Betreiben Sie kein Werkzeug, wenn Sie müde sind.
12. Überprüfen Sie vor der Nutzung das Werkzeug auf Beschädigung, sollte ein Teil beschädigt sein, benutzen Sie das Werkzeug erst dann wieder, wenn alle Beschädigungen von einen autorisiertem Fachmann repariert worden sind. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Ein- und Ausschalten nicht richtig funktioniert.
13. Ersatzteile und Zubehör. Bei der Wartung, verwenden Sie nur identische Ersatzteil. Bei Verwendung anderer Teile erlischt die Garantie. Verwenden Sie nur Zubehör die für den Einsatz mit diesem Werkzeug gedacht ist.
14. Verwenden Sie diese Werkzeug nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen. Lesen Sie Beipackzettel Ihrer Medikamente, um eine Urteils- oder Reflexbeeinträchtigung auszuschließen. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es irgendeinen Zweifel an der Funktionstüchtigkeit dieses Werkzeugs gibt.

INSTRUCTION MANUAL

PNEUMATIC SANDBLASTING GUN, 6-PIECE



DESCRIPTION

Ideal for numerous applications on vehicle bodies and all metallic surfaces. For the removal of old paint, rust, heavy soiling with 4 different blasting fittings and a template for precise spot blasting, e.g. in the case of gravel throw damage.

- For 6.3 mm (1/4") compressed air hoses
- Working pressure 3 - 8 bar
- Air consumption max. 350 l/min
- I = 15 mm
- II = 13 x 13 mm
- III = 15 x 15 mm
- IV = 13 x 15 mm


! ATTENTION:

When using tool, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of personal injury and damage to equipment. Always wear safety glasses and gloves. Read all instructions before using this product!

MAINTENANCE

1. Clean the work area well after each use. Spillages such as glass blasting material are very slippery and create a dangerous working environment.
2. Do not reuse blasting material once it has been used, as it will disintegrate into dust, resulting in poor visibility and reduced blasting performance.
3. Check the device for leaks at regular intervals without blasting material.

CONNECT



OPERATION

NOTE: Take time to carefully select a work area. Make sure your workplace is close enough to the abrasive and the air compressor.

! ATTENTION:

The floor and substrate can be damaged by the blasting material, keep a sufficient distance. Be alert. Remove appliances or other objects from the blasting area. Persons and animals must not be in the blasting area. Never point the gun at persons or animals. Blasting material can also cause injuries to hands. Use gloves that are suitable for sandblasting. Always wear safety glasses and dust mask when working with this air tool.

1. Fill the container with blasting material.
2. Connect the blasting gun to compressed air.
3. Set the pressure on your compressor to 90 PSI. Never more than 120 PSI.
4. Press the trigger to start blasting. Use the regulator to determine how much abrasive comes out of the nozzle. Experiment to find the correct setting.
5. Check your workstation to prevent slipping on the blasting material.
6. When you have finished, empty the container and blow the remaining blasting material out of the gun.

SAFETY WARNINGS AND PRECAUTIONS

1. If possible, do not work alone. If an accident occurs, an assistant can call for help.
2. Keep your work area clean. Untidiness in the work area increases the risk of accidents.
3. Good working conditions. Do not work in the rain. The workplace should be well lit.
4. Keep children away. Never allow children in the work area. Never allow children to handle machines, tools, extension cords or air hoses..
5. Store unused appliances. When not in use, the appliance must be stored in a dry and safe place to prevent corrosion and keep the appliance out of the reach of children.
6. Wear the correct clothing. Do not wear loose clothing or jewellery that can be caught by moving parts. Protective clothing, electrically non-conductive clothing and non-slip shoes are recommended during work. Wear a hair band to prevent long hair from being caught by moving parts.

7. Use eye / ear protection and gloves. Use a respirator when sandblasting.
8. Do not overestimate yourself. Always ensure that you have a firm footing so that you can keep your balance at all times. Do not reach through or over electrical cables or air hoses.
9. Look after your tools carefully. Check cables and hoses at regular intervals. If they are damaged, have them repaired by an authorised technician.
10. Use the correct tool for the job. Do not try to use a small tool or accessory to do the work of a larger industrial tool. Do not make any modifications to the device and only use accessories that are suitable for this device.
11. Stay alert. Observe the work area when working, use common sense when working. Do not operate a tool when you are tired.
12. Check the tool for damage before use, if any part is damaged, do not use the tool again until all damage has been repaired by an authorised specialist. Do not use the tool if the on/off switch does not work properly.
13. Spare parts and accessories. Only use identical spare parts for maintenance. Use of other parts will invalidate the warranty. Only use accessories intended for use with this tool.intended for use with this tool.
14. Do not use this tool if you are under the influence of alcohol or drugs. Read the package leaflet of your medication to rule out any impairment of judgement or reflexes. Do not use the device if there is any doubt about the functionality of this tool.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG EC DECLARATION OF CONFORMITY



Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Bauart des:
We declare that the following designated product:

DRUCKLUFT-SANDSTRAHLPISTOLE	(ART. 25065L)
PNEUMATIC SANDBLASTING GUN	(ART. 25065L)

folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:
complies with the requirements of the council directive related to machinery

2006/42/EC

Angewandte Normen:

Identification of regulations / standards:

EN ISO 12100:2010, EN 1953:2013
REPORT NR.: 0B211221 / NLICN95

Hersteller Unterschrift:

Heiner Tilly (Geschäftsführer)

Remscheid, den:

04.11.2024

NOTIZEN

[illegible]

NOTIZEN

[illegible]

SW STAHL

PROFESSIONAL TOOLS

SW-STAHl GMBH

An der Hasenjagd 3 • D-42897 Remscheid

Telefon: +49 2191 464380 • Fax: +49 2191 4643840

www.swstahl.de • info@swstahl.de